



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL
DREJTORI EKZEKUTIV

Nr. 1043/prot.
1

Tiranë, më 28.4.2025

VENDIM

Nr. 20, datë 28.4.2025

PËR

PRANIMIN DHE PUBLIKIMIN E DISA DIREKTIVAVE TË VLEFSHMËRISË AJRORE, SI DHE SHFUQIZIMIN E DISA DIREKTIVAVE TË TJERAVE TË MIRATUARA ME VENDIMIN E DREJTORIT EKZEKUTIV NR. 88, DATË 29.07.2024 SI DHE VENDIMIN E DREJTORIT EKZEKUTIV NR. 157, DATË 10.12.2024, PËR ZBATIMIN E URDHËRIT TË MINISTRIT NR. 79, DATË 15.04.2024

Në mbështetje të neni 14, pika (ë), të Ligj Nr.53/2022 "Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil" dhe në zbatim të pikës M.A.303, Pjesa M, Seksioni A, Nën pjesa C, e Urdhrit të Ministrit Nr.79, datë 15.04.2024, për miratimin e rregullores "Mbi vazhdueshmërinë e vlefshmërisë ajrore të avionëve dhe produkteve, pjesëve dhe pajisjeve aeronautike dhe mbi miratimin e organizatave dhe personelit të përfshirë në këto detyra",

V E N D O S A

1. Për zbatimin e Urdhrit të Ministrit Nr.79, datë 15.04.2024, për miratimin e rregullores "Mbi vazhdueshmërinë e vlefshmërisë ajrore të avionëve dhe produkteve, pjesëve dhe pajisjeve aeronautike dhe mbi miratimin e organizatave dhe personelit të përfshirë në këto detyra", pranohen Direktivat e Vlefshmërisë Ajrore të nxjerra nga EASA, bashkëlidhur këtij vendimi, të renditura si më poshtë:

- EASA AD 2017-0098, ATA 53 – Fuselage – Potable Water and Wastewater Service Panels – Reinforcement me kod ACAA-DFS-AD-No. 031;
- EASA AD 2025-0041, ATA 27 – Flight Controls – Trimmable Horizontal Stabilizer Actuator – Modification me kod ACAA-DFS-AD-No. 032;
- EASA AD 2025-0030, ATA 05 – Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Part 2 – Damage Tolerant Airworthiness Limitations Items – Amendment me kod ACAA-DFS-AD-No. 033;
- EASA AD 2025-0031 ATA 05 – Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Part 3 – Certification Maintenance Requirements – Amendment me kod ACAA-DFS-AD-No. 034;
- EASA AD 2025-0032 ATA 05 – Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Part 4 – System Equipment Maintenance Requirements – Amendment me kod ACAA-DFS-AD-No. 035;

- EASA AD 2025-0033 ATA 05 – Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Part 5 – Fuel Airworthiness Limitations – Amendment me kod ACAA-DFS-AD-No. 036;
 - EASA AD 2025-0066 ATA 53 – Fuselage – Pressure Panel at Centre Wing Box – Inspection me kod ACAA-DFS-AD-No. 037;
 - EASA AD 2025-0068 ATA 25 – Equipment / Furnishings – Galleys – Inspection me kod ACAA-DFS-AD-No. 038;
 - EASA AD 2025-0078 ATA 53 – Fuselage – Centre Fuselage Skin and Forward Pressure Bulkhead – Inspection me kod ACAA-DFS-AD-No. 039.
2. Shfuqizimin e direktivave së vlefshmërisë ajrore ACAA-DFS-AD-No.003 deri në ACAA-DFS-AD-No.007, Issue 01, Revision 00, pranuar dhe publikuar me Vendimin e Drejtorit Ekzekutiv nr. 88, datë 29.07.2024, si dhe direktivës ACAA-DFS-AD-No.025 pranuar dhe publikuar me Vendimin e Drejtorit Ekzekutiv nr. 157, datë 10.12.2024.
3. Ngarkohet Drejtoria e Standardeve të Fluturimit, në veçanti Sektori i Vlefshmërisë Ajrore, për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.
4. Ngarkohet Drejtoria e Standardeve të Fluturimit të marrë masa për njoftimin apo publikimin për zbatim nga operatorët të Direktivave të mësipërme.
5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Autoritetit të Aviacionit Civil.

DREJTOR EKZEKUTIV

Maksim Et'hemaj

