



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL
DREJTORI EKZEKUTIV

Nr. 3538/prot.

Tiranë, më 10.10.2025

VENDIM

Nr. 34, datë 10.10.2025

PËR

PRANIMIN DHE PUBLIKIMIN E DISA DIREKTIVAVE TË VLEFSHMËRISË AJRORE PËR ZBATIMIN E URDHËRIT TË MINISTRIT NR. 79, DATË 15.04.2024 "MBI VAZHDUESHMËRINË E VLEFSHMËRISË AJRORE TË AVIONËVE DHE PRODUKTEVE, PJESËVE DHE PAJISJEVE AERONAUTIKE DHE MBI MIRATIMIN E ORGANIZATAVE DHE PERSONELIT TË PËRFSHIRË NË KËTO DETYRA"

Në mbështetje të neni 14, pika (ë), të Ligji Nr.53/2022 "Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil" dhe në zbatim të pikës M.A.303, Pjesa M, Seksioni A, Nën pjesa C, e Urdhrit të Ministrit Nr.79, datë 15.04.2024, për miratimin e rregullores "Mbi vazhdueshmërinë e vlefshmërisë ajrore të avionëve dhe produkteve, pjesëve dhe pajisjeve aeronautike dhe mbi miratimin e organizatave dhe personelit të përfshirë në këto detyra",

V E N D O S A

1. Për zbatimin e Urdhrit të Ministrit Nr.79, datë 15.04.2024, për miratimin e rregullores "Mbi vazhdueshmërinë e vlefshmërisë ajrore të avionëve dhe produkteve, pjesëve dhe pajisjeve aeronautike dhe mbi miratimin e organizatave dhe personelit të përfshirë në këto detyra", pranohen Direktivat e Vlefshmërisë Ajrore të nxjerra nga EASA, gjatë periudhës Gusht-Nëntor 2024, bashkëlidhur këtij vendimi, të renditura si më poshtë:
 - EASA AD No.: 2025-0083, ATA 25 –Equipment/Furnishings – Cargo Bulkhead Frame 24A Vertical Members –Inspection me kod ACAA-DFS-AD-No.040;
 - EASA AD No.: 2025-0096, ATA – Aircraft Flight Manual – Section Limitations-Amendment, ATA- Master Minimum Equipment List-Amendment, ATA 36-Pneumatic – High Pressure Bleed Valve – Replacement me kod ACAA-DFS-AD-No.041;
 - EASA AD No.: 2025-0111, ATA 53 – Fuselage – Service Door Stop Fitting Hole – Inspection / Repair me kod ACAA-DFS-AD-No.042;
 - EASA AD No.: 2025-0120, ATA 44 – Cabin Systems – Antenna Adapter Plate – Inspection me kod ACAA-DFS-AD-No.043;

- EASA AD No.: 2025-0133, ATA – Aircraft Flight Manual / Cabin Crew Operating Manual / Cabin Crew Data – Amendment me kod ACAA-DFS-AD-No.044;
 - EASA AD No.: 2021-0177R3, ATA 29 – Hydraulic Power – Pylon / Engine Interface Rods – Inspection / Replacement" me kod ACAA-DFS-AD-No.045;
 - EASA AD No.: 2025-0118R1, Aircraft Flight Manual – Amendment / Communications – Digital Radio and Audio Integrating Management System – Modification me kod ACAA-DFS-AD-No 46;
 - EASA AD No.: 2025-0166, ATA 53 – Fuselage – Inner Cap and Frame Flange at Frame 68 Stringer 22 – Inspections me kod ACAA-DFS-AD-No.047;
 - EASA AD No.: 2025-0185, ATA 57 – Wings – Pylon Spigot Fitting – Inspections me kod ACAA-DFS-AD-No.048;
 - EASA AD No.: 2025-0189, ATA 53 – Fuselage – Centre Fuselage / Main Landing Gear Door Keel Beam Hinge and Actuator Fittings – Inspection me kod ACAA-DFS-AD-No.049;
 - EASA AD No.: 2025-0167R1, ATA 32 – Landing Gear – Main Landing Gear Aft Pintle Pin – Replacement me kod ACAA-DFS-AD-No.050;
 - EASA AD No.: 2025-0193, ATA 53 – Fuselage – Forward and Aft Upper Corner Bulk Cargo Door Section 16 and 17 – Inspection / Modification me kod ACAA-DFS-AD-No.051;
 - EASA AD No.: 2025-0158R1, ATA 32 – Landing Gear – Main Landing Gear Door Actuators – Inspections me kod ACAA-DFS-AD-No.052;
 - EASA AD No.: 2025-0207, ATA 53 – Fuselage – Seat Rail Connections Nylon Bushes – Replacement me kod ACAA-DFS-AD-No.053.
2. Direktivat së vlefshmërisë ajrore ACAA-DFS-AD-No.013, pranuar dhe publikuar me Vendimin e Drejtorit Ekzekutiv nr. 88, datë 29.07.2024, ACAA-DFS-AD-No.023 pranuar dhe publikuar me Vendimin e Drejtorit Ekzekutiv nr. 121, datë 08.11.2024, si dhe direktivat ACAA-DFS-AD-No.026, ACAA-DFS-AD-No.027, ACAA-DFS-AD-No.030, pranuar dhe publikuar me Vendimin e Drejtorit Ekzekutiv nr. 157, datë 10.12.2024, shfuqizohen.
 3. Ngarkohet Drejtoria e Standardeve të Fluturimit, në veçanti Sektori i Vlefshmërisë Ajrore, për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.
 4. Ngarkohet Drejtoria e Standardeve të Fluturimit të marrë masa për njoftimin apo publikimin për zbatim nga operatorët të Direktivave të mësipërme.
 5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Autoritetit të Aviacionit Civil.

DREJTOR EKZEKUTIV

Maksim Et'hemaj

